

La connexion est interrompue ou instable

Le compartiment moteur du véhicule pourrait créer une interférence avec la connexion Bluetooth. Cela pourrait entraîner une mauvaise réception entre l'unité de contrôle eFlexFuel et l'appareil mobile connecté.

Une isolation épaisse du véhicule ou le montage fermé de l'unité de commande sur le compartiment moteur peut entraîner une mauvaise utilisation.