

# Sytytyskatkoksia sylintereissä

- Yleisin vika sytytyskatkoksiin on heikot kontaktit johtosarjan liittimissä. Tarkasta liittimet ja niiden kiinnitys.
- Tarkasta maapiste.
- Koirasliittimien napaisuus on väärin päin.
- Koirasliittimien terminaalit ovat kytketty ylösalaisiin. Katso kuva. Jotkin terminaalit voivat "lukittua", jos ne asennetaan liian syväälle koirasliittimeen.

